



臺中市政府警察局道路交通事故初步分析研判表

肇事時間	114年07月24日 17時23分	肇事地點	臺中市北屯區廬子里景賢路與太和路二段(口)
當事人(或其他)	車輛種類	車牌號碼	駕駛人姓名
陳宥勳	普通重型 機車	NRV-2903	陳宥勳
	初步分析研判可能之肇事原因 (或違規事實)		
	起步時未注意安全。		
當事人(或其他)	車輛種類	車牌號碼	駕駛人姓名
劉豐滢	自用 小客車	BBW-3883	劉豐滢
	初步分析研判可能之肇事原因 (或違規事實)		
	行經無號誌交岔路口，未減速慢行小心通過。(無照駕駛)。		
當事人(或其他)	車輛種類	車牌號碼	駕駛人姓名
許維安	自用 小客車	BEV-3896	許維安
	初步分析研判可能之肇事原因 (或違規事實)		
	尚未發現肇事因素。		

請依附註二規定辦理。
若您對肇事原因存有疑義，
險理賠、訴訟求償之依據，
本研判表僅供參考，非供保



研判說明
請掃描QR

此致

許維安

小姐/先生

承辦人：

警員楊松鶴



請勿將本局製發之交通事故
相關資料內之他人個資公開
或散布，以免受罰。

核發單位：

臺中市政府警察局
交通警察大隊
電話:04-23274275
地址:40708 臺中市西
屯區大隆路192號

製表日期：114年08月23日

列印日期：114年09月16日

附註：

- 一、本表係警察機關依道路交通事故處理辦法第10條所為之初步分析研判，非可供保險業者作為理賠當事人之完全依據，對於肇事原因如有疑義，仍應以「公路法」第67條所定車輛行車事故鑑定委員會鑑定之結果或法院之判決為最終之確定。
- 二、當事人等得依「車輛行車事故鑑定及覆議作業辦法」之規定，向臺中市區車輛行車事故鑑定委員會(地址:臺中市西區自由路1段150號7樓，電話:04-22252068)申請鑑定。
- 三、有關所申請之他造當事人個人資料，應遵守個人資料保護法等相關法令規定，不得違法利用。於無再使用之必要時，應予以銷毀。
- 四、非法將他人資料公開，涉及違反個資法第47條規定:違反第20條第1項規定，處新台幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，並令限期改正，屆期未改正者，按次處罰之。

車禍事故調解求償清單

事故日期: 民國 114 年 07 月 24 日
申請人: 許維安
肇事者: 陳宥勳、劉豐淮
調解單位: 臺中市北屯區調解委員會

求償項目清單

求償類別	子項目	計算依據	金額(新臺幣元)	證明文件/備註
1. 交通費	Line Go 乘車	實支實付	574.00	Line Go 收據
	來回機票(上海-桃園) 2025/08/16- 2025/08/27	實支實付	13,483.68	返台至臺中市交通大隊辦理資料調閱及調解申請 人民幣兌新臺幣匯率以1:4.25計算
	機場送機(上海) 2025/08/16	實支實付	926.50	返台至臺中市交通大隊辦理資料調閱及調解申請 人民幣兌新臺幣匯率以1:4.25計算
	機場接機(台灣) 2025/08/16	實支實付	2,703.00	返台至臺中市交通大隊辦理資料調閱及調解申請 人民幣兌新臺幣匯率以1:4.25計算
	機場送機(台灣) 2025/08/27	實支實付	2,996.25	返台至臺中市交通大隊辦理資料調閱及調解申請 人民幣兌新臺幣匯率以1:4.25計算
	機場接機(上海) 2025/08/27	實支實付	752.25	返台至臺中市交通大隊辦理資料調閱及調解申請 人民幣兌新臺幣匯率以1:4.25計算
	來回機票(上海-桃園) 2025/08/16- 2025/08/27	實支實付	18,232.59	返台至臺中市交通大隊辦理資料調閱及調解申請 人民幣兌新臺幣匯率以1:4.25計算
	機場送機(上海) 2025/08/16	實支實付		返台至臺中市交通大隊辦理資料調閱及調解申請 人民幣兌新臺幣匯率以1:4.25計算
	機場接機(台灣) 2025/08/16	實支實付		返台至臺中市交通大隊辦理資料調閱及調解申請 人民幣兌新臺幣匯率以1:4.25計算
	機場送機(台灣) 2025/08/27	實支實付		返台至臺中市交通大隊辦理資料調閱及調解申請 人民幣兌新臺幣匯率以1:4.25計算
	機場接機(上海) 2025/08/27	實支實付		返台至臺中市交通大隊辦理資料調閱及調解申請 人民幣兌新臺幣匯率以1:4.25計算
2. 車輛修復費用	代步車租用費用	合同	480,000.00	租賃合同; 每月12萬, 單日6000元
	修復成本	估價單	907,149.00	中華賓士-台中廠估價單
	待修時停車費	同意書	30,000.00	中華賓士-台中廠每日新臺幣500元至今, 後續未修前繼續累計
	車輛折舊	鑑定報告	130,000.00	臺中市中古汽車商業同業公會鑑定報告
	車輛折舊鑑定費	實支實付	10,000.00	臺中市中古汽車商業同業公會收據
3. 醫療費用	身心科門診	實支實付	1,490.00	事故後引發焦慮症無法睡眠、消化系統失常
	身心科門診(預估)		1,500.00	目前持續治療中, 預估後續看診費用
4. 薪資損失	共計六日	實支實付	45,862.07	平均日薪資為新臺幣(25000*4.25+60000)/21.75
5. 精神損害	精神痛苦及身心症		120,000.00	依《民法》第195條第1項。駕駛人許維安 20000元、乘客何玉盈 100000 元。
總計			1,765,669.33	新臺幣壹佰柒拾陸萬伍仟陸佰陸拾玖元整



██████████@gmail.com>

07 月 24 日晚上的乘車收據
1 message

LINE GO <notifications@linego.me>
Reply-To: notifications@linego.me
To: ██████████@gmail.com

Wed, Jul 30, 2025 at 9:50 AM

LINE GO TAXI 乘車收據

07 月 24 日, 2025

車資總計
\$ 574



司機	卓俊維
車牌	TDB-5798
車隊	TaxiGo
行程編號	dygsVA
行駛里程	17.8
行駛時間	00:28:51
行程路線	地圖連結

● 19:58
中華賓士台中服務廠(台中市西屯區工業區二路4號)

▼ 20:27
██████████ (台中市 ██████████)

有東西忘在車上嗎？ 撥給司機
有任何行程狀況想反應嗎？ 聯絡客服
如需申訴，請聯絡當地主管機關 04-26913464





汽車租賃合同

簽訂日期：中華民國114年07月25日

簽訂地點：台中市

甲方（出租人）

- 姓名：魏
- 身分證字號：
- 地址：彰化市
- 聯絡電話：
- 電子郵件：

乙方（承租人）

- 姓名：許維安
- 身分證字號：
- 地址：台中市
- 聯絡電話：0988345275
- 電子郵件：

鑑於：

甲方為一輛賓士 GLC250 4Matic（以下簡稱「租賃車輛」）之合法所有人，願將該車輛出租予乙方使用；乙方同意依本合同約定承租該車輛。雙方經平等協商，依據《中華民國民法》及其他相關法律規定，達成以下協議：

第一條 租賃車輛基本資訊

1. 車輛品牌及型號: Mercedes-Benz GLC250 4Matic
2. 車牌號碼: AW 7
3. 車輛識別號 (VIN): WDC253 7
4. 出廠年份: 2017.08
5. 車輛狀況: 甲方保證車輛於交付時處於良好運行狀態, 無重大機械或結構缺陷, 並符合中華民國道路交通安全規則之要求。
6. 車輛保險:
 - 甲方已為車輛投保強制汽車責任保險及 車體險 (如第三人責任險、車體險等, 具體險種請填寫)。
 - 保險單號: 略
 - 保險有效期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止。

第二條 租賃期限

1. 租賃期間: 自中華民國 114 年 0 月 25 日起至 114 年 10 月 25 日止, 共計 3 個月/天。
2. 續租: 如乙方欲續租, 應於租賃期限屆滿前 2 日以前以書面形式通知甲方, 雙方另行協商續租條件。
3. 提前終止: 除本合同另有約定外, 任何一方欲提前終止租賃, 應提前 2 日以前書面通知對方, 並依本合同第五條約定處理。

第三條 租金及支付方式

1. 租金:
 - 每月租金為新台幣壹拾貳萬元整。
 - 若為短期租賃, 可改為每日租金, 日租金為新台幣陸仟元整。
2. 支付方式:
 - 乙方應以銀行轉帳至甲方指定帳戶或現金支付租金。

第四條 車輛使用及維護

1. 使用範圍：

- 乙方應依正常用途使用車輛，不得將車輛用於非法活動、競賽或超載運輸。
- 乙方不得擅自將車輛轉租、質押、抵押或以其他方式處分。

2. 駕駛資格：

- 乙方保證僅由具備中華民國有效駕駛執照之駕駛人操作車輛。
- 乙方應於簽約時提供駕駛人身分證明及駕照影本予甲方備查。

3. 車輛維護：

- 乙方應負責車輛日常保養（如加油、清潔）及輕微維修費用。
- 重大維修（如引擎或變速箱故障）由甲方負責，但若因乙方不當使用導致，維修費用由乙方承擔。

4. 車輛檢查：

- 甲方於車輛交付時，應與乙方共同檢查車輛狀況並填寫《車輛交接清單》（附件一）。
- 乙方於租賃期限屆滿或終止時，應將車輛恢復至交付時之狀態（合理耗損除外）。

第五條 違約責任

- 乙方違約：
- 若乙方未按時支付租金，每逾期一日，應支付租金 0.03% 之違約金。
- 若乙方違反本合同第四條約定，導致車輛損壞或滅失，乙方應賠償甲方全部損失。
- 甲方違約：
- 若甲方未能按約定交付車輛或車輛存在重大瑕疵，乙方有權解除合同並要求退還已支付之租金及押金。
- 合同解除：

- 任何一方違反本合同之重大約定，另一方有權書面通知後解除本合同，並要求賠償損失。

第六條 保險及事故處理

1. 保險責任：

1. 甲方保證車輛已投保強制汽車責任保險，乙方應配合提供事故相關資料以便甲方向保險公司申請理賠。
2. 若事故因乙方故意或重大過失造成，乙方應承擔保險理賠範圍外之損失。

2. 事故處理：

- 車輛發生事故或損壞時，乙方應立即通知甲方並報警處理。
- 乙方不得擅自與第三方達成和解，否則甲方有權要求乙方賠償因此產生之損失。

第七條 不可抗力

因天災、戰爭、法律變更或其他不可抗力因素導致本合同無法履行，雙方互不承擔違約責任，但應立即通知對方並協商解決方案。

第八條 爭議解決

1. 本合同之解釋與履行適用中華民國法律。
2. 因本合同產生之爭議，雙方應先以協商方式解決；協商不成，雙方同意以彰化地方法院為第一審管轄法院。

第九條 其他約定

1. 本合同未盡事宜，雙方得另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。
2. 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字或蓋章之日起生效。
3. 附件：
 - 附件一：《車輛交接清單》
 - 附件二：甲方提供之車輛保險單影本
 - 附件三：乙方駕駛執照影本

甲方（出租人）簽章：

魏



日期：114年 07 月 25 日

乙方（承租人）簽章：

許維安

日期：114年 07 月 25 日

車輛交接清單

合同編號: 114072501

車輛品牌及型號: Mercedes-Benz GLC250 4Matic

車牌號碼: AW 7

車輛識別號 (VIN): WDC253 7

交接地點: 台灣省彰化縣秀水鄉

交接日期及時間: 中華民國 114年 07月 25日 10時 43分

甲方 (出租人)

- 姓名: 魏
- 身分證字號:
- 聯絡電話:

乙方 (承租人)

- 姓名: 許維安
- 身分證字號:
- 聯絡電話: 0988345275

第一部分: 車輛狀況檢查

以下為車輛交付時的狀況, 甲乙雙方共同檢查並確認:

1. 車輛基本資訊

- 里程數: 3765公里

● 油量: ☒ 滿 ☐ 3/4 ☐ 1/2 ☐ 1/4 ☐ 其他: _____

● 車輛外觀:

- ☒ 無刮痕或損傷

- ☐ 有刮痕或損傷 (請詳述並附照片):

● 車內狀況:

- ☒ 清潔無損壞

- ☐ 有損壞或污漬 (請詳述並附照片):

2. 車輛配件與設備

項目	數量	狀況 (☐ 正常 / ☐ 損壞 / ☐ 缺失)	備註

備胎	1	☒ 正常 / ☐ 損壞 / ☐ 缺失	_____
千斤頂及工具組	1	☒ 正常 / ☐ 損壞 / ☐ 缺失	_____
車輛使用手冊	1	☒ 正常 / ☐ 損壞 / ☐ 缺失	_____
行車執照	1	☒ 正常 / ☐ 損壞 / ☐ 缺失	_____
保險證明文件	1	☒ 正常 / ☐ 損壞 / ☐ 缺失	_____
車鑰匙(含遙控器)	—	☒ 正常 / ☐ 損壞 / ☐ 缺失	_____
其他 (請列明)	—	☒ 正常 / ☐ 損壞 / ☐ 缺失	_____

3. 車輛功能檢查

項目	狀況 (☒ 正常 / ☐ 異常)	備註

引擎啟動及運轉	☒ 正常 / ☐ 異常	_____

煞車系統	☒ 正常 / ☐ 異常	_____
輪胎狀況 (含胎壓)	☒ 正常 / ☐ 異常	_____
燈光 (頭燈、尾燈、方向燈)	☒ 正常 / ☐ 異常	_____
空調系統	☒ 正常 / ☐ 異常	_____
音響/導航系統	☒ 正常 / ☐ 異常	_____
雨刷及噴水系統	☒ 正常 / ☐ 異常	_____
其他 (請列明)	☒ 正常 / ☐ 異常	_____

第二部分：車輛交付確認

1. 甲方聲明：

甲方確認已將上述車輛及配件依本清單記載之狀況交付乙方，並保證車輛符合《中華民國道路交通安全規則》之要求，無隱藏瑕疵。

2. 乙方聲明：

乙方確認已檢查車輛及配件，同意本清單記載之狀況，並接受車輛交付。

甲方簽章： 魏 [REDACTED]

日期： 114年 07月 25日

乙方簽章： 許維安

日期： 114年 07月 25日

許維安 先生
台中市太平區新興里新安街 111號15樓
之6

中華賓士-台中廠
Tel: (04) 2359-0611

估 價 單

411
0988345275 Number: 0 WipNo: 40 / 23263

29/07/2025 1

GLC300 4M C FL 24/07/2025 14.00

羅明棋

28703 26492030177500 04/02/2025 23831 18/12/2019 28/07/2025 12.00

OPERATION/TEXT	TIME/QT	H. RATE/PRCE	DI/CS	TOTAL
N 98168201 前部保險槓外套 塗抹頂部面漆和 特效塗漆	0.70		A1	2000.0 S
N 98261701 右側前翼子板噴漆，金屬漆/標準漆（雙層噴漆）	0.90		A1	2571.0 S
N 98280701 發動機罩 噴漆，金屬/標準（雙層塗裝）	2.30		A1	6571.0 S
N 98135001 已拆卸塑料部件兩層噴漆的準備工作 進行	0.60		A1	1714.0 S
N 98134099 已安裝車身部件兩層噴漆的準備工作 進行	1.70		A1	4857.0 S
U PAINTS 塗裝物料費	1.00		A2	17713.0 S
N 98261601 右側前翼子板噴漆，金屬漆/標準漆 -- 遮蔽附加工時	0.60		A3	1714.0 S
R 20400004 更換散熱器	2.00		A3	5714.0 S
R 20646103 風扇裝置 拆卸/安裝，必要時更換零件	1.40		A3	4000.0 S
R 20646501 風扇單元的部件 更換（風扇單元已拆下）	1.00		A3	2857.0 S
R 20387501 散熱器支座 更換（散熱器已露出）	1.50		A3	4286.0 S
R 27712204 更換自動變速箱機油散熱器	1.00		A3	2857.0 S
E 83654303 冷凝器 拆卸/安裝，如有必要，進行更換（Anlage entleert）所有空調	1.30		A3	3714.0 S
E 83176201 抽出製冷劑，檢查密封性，重新加註（在空調上進行操作時）	0.60		A3	1714.0 S
R 20114302 排放/加註/校正冷卻液	0.60		A3	1714.0 S
R 20114402 更換含防凍劑的低溫迴路冷卻液，檢查密封性	0.80		A3	2286.0 S
E 91101201 駕駛員座椅安全帶 更換	0.80		A3	2286.0 S
E 91104201 前排乘客座椅安全帶 更換	0.80		A3	2286.0 S
E 91108702 左側後排座椅安全帶 更換	1.00		A3	2857.0 S
E 91109703 右側後排座椅安全帶 更換	1.00		A3	2857.0 S

許維安 先生
台中市太平區新興里新安街 111號15樓
之6

中華寶士-台中廠
Tel: (04) 2359-0611

估 價 單

411
0988345275
Number: 0 WipNo: 40 / 23263
29/07/2025 2
GLC300 4M C FL 24/07/2025 14.00
羅明棋
28703 26492030177500
04/02/2025 23831 18/12/2019 28/07/2025 12.00

OPERATION/TEXT	TIME/QT	H.RATE/PRCE	DI/CS	TOTAL
E 91192101 乘員防護系統控制單元 更換 (檢查後)	0.60		A3	1714.0 S
R 09693503 低溫水迴路散熱器 更換	1.20		A3	3428.0 S
R 09867001 增壓空氣冷卻器上的發動機增壓空氣通道 更換	0.60		A3	1714.0 S
B 61107101 下部發動機機艙板前部 拆卸和 安裝	0.30		A3	857.0 S
B 62126301 前部橫樑 更換 (保險槓已拆下)	0.60		A3	1714.0 S
B 62126601 整個輪罩襯殼之間的前部橫樑和加 強筋 更換	1.40		A3	4000.0 S
B 62123601 左前下部碰撞盒 更換 (前部底 板飾板已拆下)	0.30		A3	857.0 S
B 62123701 右前下部碰撞盒 更換 (前部底 板飾板已拆下)	0.30		A3	857.0 S
B 62127801 組合支架 拆卸和安裝 (整體支 架已露出)	0.70		A3	2000.0 S
E 82112001 調節/設定/配對 LED 大燈 (更換後執行)	0.60		A3	1714.0 S
E 82479001 更換左前照明單元	0.80		A3	2286.0 S
E 82480001 右前照明燈單元 更換	0.80		A3	2286.0 S
E 83781003 製冷劑管 道冷排端更換	1.00		A3	2857.0 S
R 88110201 拆卸/安裝整個前保險槓	0.70		A3	2000.0 S
R 88110502 整個前保險槓 分解/組裝, 根據 診斷更新零件 (保險槓已拆下)	0.90		A3	2571.0 S
R 88136001 前保險槓的附加工作 分解/組裝 (保險槓已拆下) 帶駐車輔助 系統的車輛	0.20		A3	571.0 S
B 88250201 發動機罩 修理/板金	3.00		A3	8571.0 S
R 88250101 發動機罩 -附件拆裝	1.00		A3	2857.0 S
B 88395601 更換右側前翼子板	1.50		A3	4286.0 S
R 88470401 右側隔板前部 更換	0.30		A3	857.0 S

估 價 單

411 0988345275	Number: 0	WipNo: 40 / 23263			
	29/07/2025	3			
BEV3896	WDC2533841F702496	GLC300 4M C FL	24/07/2025	14.00	
28703	26492030177500	羅明棋			
	04/02/2025	23831	18/12/2019	28/07/2025	12.00
OPERATION/TEXT					
R 88470201	左側隔板前部件 更換		0.30	A3	857.0 S
R 88215402	散熱器飾板 更換		0.80	A3	2286.0 S
N 98102001	耐磨損清漆的額外費用 縫化		1.50	A3	4286.0 S
N 98991401	大面積補土附加工作		1.00	A3	2857.0 S
E 54101001	飯噴拆裝後-故障歸零		0.50	A3	1429.0 S
E 82469601	右側行車燈的發光二極體 (LED) 控制模組 更換 (檢查後)		0.30	A3	857.0 S
E 54099101	對控制單元	程式設計和設碼 (快速測試後)	0.30	A3	857.0 S
R 20911001	冷卻液管路, 從: 水箱 至 : 引擎*3 拆卸/安裝, 如有必要, 進行更換		1.50	A3	4286.0 S
E 97250001	更換過的或維修過的車身板件的空防鏽 進行		0.30	A3	857.0 S
M MA000 817 53 02	00000001 MERCEDES STAR		1.0	0 % A4	3547. S
M MA000 888 05 00	00000001 底板 星標		1.0	0 % A4	11631. S
M MA000 989 06 06/12	10200203 冷凍油		0.5	0 % A4	4718. S
M MA000 989 18 08/09	10150131 水箱精 325.6 1L		4.0	0 % A4	2660. S
M MA002 997 33 86	10130267 前葉子板後防水條固定		4.0	0 % A4	380. S
M MA009 153 86 28	00000001 測量值轉換器		1.0	0 % A4	3472. S
M MA023 997 62 45/64	10220714 [021] SECTIONAL SEAL		2.0	0 % A4	1166. S
M MA099 500 04 54	10290611 冷凝器		1.0	0 % A4	37789. S
M MA099 500 14 01	00000001 水箱		1.0	0 % A4	14515. S
M MA099 500 18 03	00000001 水箱		1.0	0 % A4	29945. S
M MA099 500 35 00	10290611 水箱 低溫		1.0	0 % A4	33401. S
M MA099 906 43 03	00000001 水箱 風扇		1.0	0 % A4	42475. S
M MA205 860 77 00/ 9C94	00000001 DG9 安全帶		1.0	0 % A4	39313. S
M MA205 860 78 00/ 9C94	00000001 DG9 安全帶		1.0	0 % A4	39313. S
M MA213 620 04 00	00000001 潰縮支架		2.0	0 % A4	6334. S
M MA213 620 15 00	00000001 潰縮支架		1.0	0 % A4	6804. S
M MA213 620 16 00	00000001 潰縮支架		1.0	0 % A4	6804. S
M MA213 620 17 00	10300501 前橫樑		1.0	0 % A4	10893. S
M MA213 620 28 00	00000001 支架		1.0	0 % A4	915. S
M MA213 620 29 00	00000001 支架		1.0	0 % A4	915. S
M MA213 900 88 28	00000001 CONTROL UNIT, COMPLE		1.0	0 % A4	28310. S
M MA238 501 90 00	00000001 水管		1.0	0 % A4	1731. S

許維安 先生
台中市太平區新興里新安街 111號15樓
之6

中華賓士-台中廠
Tel: (04) 2359-0611

估 價 單

411
0988345275

Number: 0 WipNo: 40 / 23263

29/07/2025

4

BEV3896 WDC2533841F702496

GLC300 4M C FL 24/07/2025 14.00

28703 26492030177500

羅明棋

04/02/2025 23831 18/12/2019 28/07/2025 12.00

OPERATION/TEXT		TIME/Qty	H. RATE/PRCE	DI/CS		TOTAL
M	MA238 501 93 00	00000001	水管	1.0	1758.00 EACH	0 % A4 1758. S
M	MA247 900 41 04	00000001	大燈控制模組	1.0	12120.00 EACH	0 % A4 12120. S
M	MA253 505 05 30	00000001	集風罩 上	1.0	2482.00 EACH	0 % A4 2482. S
M	MA253 524 09 30	00000001	隔音板 引擎下前	1.0	6481.00 EACH	0 % A4 6481. S
M	MA253 540 63 30	00000001	ELECTRICAL WIRING HA	1.0	1328.00 EACH	0 % A4 1328. S
M	MA253 540 79 26	00000001	感知器支架	1.0	2353.00 EACH	0 % A4 2353. S
M	MA253 620 07 00	00000001	支架	1.0	1592.00 EACH	0 % A4 1592. S
M	MA253 620 10 00	00000001	支柱	2.0	2806.00 EACH	0 % A4 5612. S
M	MA253 620 16 00	00000001	水箱上梁	1.0	1901.00 EACH	0 % A4 1901. S
M	MA253 620 18 01	00000001	防濺板 左前葉前	1.0	13025.00 EACH	0 % A4 13025. S
M	MA253 690 75 01	00000001	防濺板 右前葉前	1.0	5954.00 EACH	0 % A4 5954. S
M	MA253 690 76 01	00000001	防濺板 左前葉前	1.0	5954.00 EACH	0 % A4 5954. S
M	MA253 830 72 00	00000001	REFRIGERANT LINE	1.0	1843.00 EACH	0 % A4 1843. S
M	MA253 860 15 00/ 9C94	00000001	DG9 安全帶 左後	1.0	11198.00 EACH	0 % A4 11198. S
M	MA253 860 16 00/ 9C94	00000001	DG9 安全帶 右後	1.0	11198.00 EACH	0 % A4 11198. S
M	MA253 880 00 64	00000001	安全掛勾 引擎蓋	1.0	1676.00 EACH	0 % A4 1676. S
M	MA253 880 02 18	00000001	前葉 右	1.0	20029.00 EACH	0 % A4 20029. S
M	MA253 880 14 01	00000001	導流片 上	1.0	2726.00 EACH	0 % A4 2726. S
M	MA253 885 01 04	00000001	防撞墊	1.0	5428.00 EACH	0 % A4 5428. S
M	MA253 885 03 04	10250711	基礎底架	1.0	4861.00 EACH	0 % A4 4861. S
M	MA253 885 13 04	10300701	護蓋	1.0	8533.00 EACH	0 % A4 8533. S
M	MA253 885 18 04	10240541	飾板	1.0	2786.00 EACH	0 % A4 2786. S
M	MA253 885 21 04	00000001	飾板	1.0	2786.00 EACH	0 % A4 2786. S
M	MA253 885 24 04	10280701	飾板	1.0	13697.00 EACH	0 % A4 13697. S
M	MA253 885 33 04	00000001	集風罩	1.0	1091.00 EACH	0 % A4 1091. S
M	MA253 885 39 04	00000001	集風罩	1.0	1091.00 EACH	0 % A4 1091. S
M	MA253 885 39 06	00000001	飾條	1.0	1667.00 EACH	0 % A4 1667. S
M	MA253 885 45 05	00000001	導流板	1.0	1087.00 EACH	0 % A4 1087. S
M	MA253 885 49 05	00000001	導流板	1.0	1087.00 EACH	0 % A4 1087. S
M	MA253 885 59 04/ 9999	10310601	保桿	1.0	38957.00 EACH	0 % A4 38957. S
M	MA253 885 76 04	10290701	護蓋	1.0	2292.00 EACH	0 % A4 2292. S
M	MA253 885 76 06	10250711	護蓋	1.0	5826.00 EACH	0 % A4 5826. S
M	MA253 885 77 00	00000001	下護蓋	1.0	1538.00 EACH	0 % A4 1538. S
M	MA253 885 78 00	00000001	下護蓋	1.0	1538.00 EACH	0 % A4 1538. S
M	MA253 885 81 04	00000001	護蓋	1.0	2292.00 EACH	0 % A4 2292. S
M	MA253 885 87 03	00000001	基礎架	1.0	5010.00 EACH	0 % A4 5010. S
M	MA253 885 89 03	00000001	基礎架	1.0	1641.00 EACH	0 % A4 1641. S
M	MA253 885 91 03	00000001	基礎架	1.0	1641.00 EACH	0 % A4 1641. S
M	MA253 885 97 03	10160121	COVER, BUMPER AREA	1.0	1815.00 EACH	0 % A4 1815. S
M	MA253 885 99 03	10160203	COVER, BUMPER AREA	1.0	1820.00 EACH	0 % A4 1820. S

許維安 先生
台中市太平區新興里新安街 111號15樓
之6

中華賓士-台中廠
Tel: (04) 2359-0611

估 價 單

411
0988345275

Number: 0 WipNo: 40 / 23263

29/07/2025

5

BEV3896 WDC2533841F702496

GLC300 4M C FL

24/07/2025

14.00

28703 26492030177500

羅明棋

04/02/2025 23831 18/12/2019 28/07/2025 12.00

OPERATION/TEXT

TIME/QTY H.RATE/PRCE

DI/CS

TOTAL

M	MA253	888	05	01	00000001	裝飾格柵	1.0	6153.00	EACH	0	%	A4	6153. S
M	MA253	888	19	01	00000001	飾條	1.0	1932.00	EACH	0	%	A4	1932. S
M	MA253	888	20	01	00000001	飾條	1.0	1623.00	EACH	0	%	A4	1623. S
M	MA253	888	83	00	00000001	框架 水箱護罩	1.0	4408.00	EACH	0	%	A4	4408. S
M	MA253	888	87	00/	9982	00000001 星標架 水箱護罩	1.0	5831.00	EACH	0	%	A4	5831. S
M	MA253	888	91	00	00000001	裝飾格柵	1.0	6987.00	EACH	0	%	A4	6987. S
M	MA253	888	95	00	00000001	裝飾格柵	1.0	6987.00	EACH	0	%	A4	6987. S
M	MA253	888	99	00	00000001	裝飾格柵	1.0	6153.00	EACH	0	%	A4	6153. S
M	MA253	889	02	95	00000001	填隙墊 前保--前葉	1.0	395.00	EACH	0	%	A4	395. S
M	MA253	906	81	01	00000001	大燈	1.0	66050.00	EACH	0	%	A4	66050. S
M	MA253	906	82	01	00000001	大燈	1.0	66050.00	EACH	0	%	A4	66050. S
M	MA264	200	20	01	00000001	RETURN LINE	1.0	1217.00	EACH	0	%	A4	1217. S
M	MA414	991	00	40	10120267	鉚釘	20.0	57.00	EACH	0	%	A4	1140. S
M	MQ1830134				10380400	R134A 冷煤	1.0	1143.00	EACH	0	%	A4	1143. S

Parts	720,814.00	S	5.00	863951	43198	Net	863951.00
Surcharge	0.00					V.A.T.	43198.00
Labour	143,137.00					Total	907149.00
Sublet	0.00					Paid	0.00
Menus	0.00					Owing	907149.00

同意書

本人所有賓士 GLC-300 型車乙輛車號 BEV-3896 同意
交由中華賓士汽車 台中 廠(以下簡稱本廠)，對車輛損壞之
部份做電系診斷及車輛檢查與所需部份拆裝(損壞零件圖/
工時)作業，經報價完成保險公司勘車批價後，本人若不願
將本車交由本廠進行修復，而欲做其他之處置，則本人同意
應支付上述所(診斷/檢查/拆裝)作業之工資費用，及廠區場
地設備使用停車之管銷費用每日收取 NT\$ 500 元予本廠，絕
無異議。

*廠區場地設備使用停車之管銷費用(報價完成經保險公司
勘車批價後按日計價每日 NT\$500 元)

在此期間本廠不負責車輛及車內物品保管責任

此 致

中華賓士汽車股份有限公司

本人簽名:

許維安

中華民國 114 年 7 月 25 日立

臺中市中古汽車商業同業公會

會址：台中市豐原區中山路252號
電話：04-25288311 傳真：04-25285911
承辦人：黃雪惠



受文者：許維安

發文日期：中華民國114年08月21日
發文字號：中市中古汽車會字第171號

主旨：檢附汽車鑑定報告，敬請查照。
說明：

車 號	BEV-3896
廠 牌	MERCEDES-BENZ
型 式	GLC300 4MATIC Coupe
出廠年月	2019.07
里 程	約28700公里
鑑定報告	正常車況約值新台幣：壹佰叁拾貳萬元至壹佰叁拾伍萬元整。 修復後約值新台幣：壹佰壹拾玖萬元至壹佰貳拾貳萬元整。 因本次事故導致更換前水箱上架、右前葉子板總成。本次事故造成鈑件更換修復後之車價與未發生事故前之車價 總價差為新台幣壹拾參萬元整。
備 註	1. 依常用中古車交易權威車訊鑑估價格及當時中古車市場交易行情審酌之價格 2. 鑑價以114年正常車況下市場之收購價為準，未含違規欠稅，証明僅供參考

理事長

黃文雄

臺中市中古汽車商業同業公會 收據

中華民國 114 年 8 月 21 日

茲收到	許維安						
項 目	摘 要	拾	萬	仟	佰	拾	元
入 會 費							
常年會費	年度						
鑑 價 費	BEV-3896		1	0	0	0	0
拍賣證明書							
樂捐收入							
身分證明書							
代收各項規費							
合 計			1	0	0	0	0
以上費用合計新台幣 <u>拾</u> 萬 <u>仟</u> 佰 <u>拾</u> 元整							
理事長 黃文雄							
經手人 							

心森林身心診所

診 斷 證 明 書

姓 名：何 [REDACTED]	病歷號碼： 0006751
年 齡： 46	性 別： 女 職 業：
出生日期： [REDACTED] 年 [REDACTED] 月 [REDACTED] 日	身份證號： [REDACTED]
出 生 地： 台中市 住 址： 台中市 [REDACTED]	
應診日期： 門診114年08月04日至114年09月19日止，共計 5 天 5 次	
應診科別： 精神科	
114/08/04, 114/08/11, 114/08/18, 114/08/22, 114/09/19	
病 名： 有焦慮的適應障礙症	
醫 囑： 病患因上述原因,至本科門診就診評估及治療,目前藥物治療中,建議繼續追蹤返診治療.(以下空白)	
備註說明：	
以上病人經本院(所)醫師診斷屬實特予證明	

院 長： 陳奇硯

開業執照： 中市醫衛字3503291051號

診治醫師： 蕭亦伶

證書字號： 醫字第040868號

院章：

電話： 0422472032

院址： 台中市北屯區遼寧路一段359號

開 立 日： 114 年 09 月 19 日 列 印 日： 114 年 09 月 19 日

行政院衛生署92,10,14衛署醫字第0920213833號函 核定。



◎ 本證明書須加蓋本院所印章否則無效 ◎

《看診醫師》蕭亦伶
姓名:0006751 何
掛費200 自付 50 [自費:
生日:0671107 47 就診日:1140818 卡序:0011
藥材/治療 劑量 UN 用法 日註 總量

女 身份:健保診 身分證: 401
每日二次 4 8.
錠 1. 錠
FLUPENTIXOL (2HCL) 290 元
本次收據共計: 290 元



3503291051 心森林身心診所 藥品明細收據
【收據遺失，恕不補發】
地址:台中市北屯區遼寧路一段359號 電話:0422472032
《看診醫師》蕭亦伶
姓名:0006751 何
掛費200 自付 50
生日:0671107 47 就診日:1140822 卡序:0012
藥材/治療 劑量 UN 用法 日註 總量

女 身份:健保診 身分證: 401
每日二次 28 56.
錠 1. 錠
FLUPENTIXOL (2HCL) 280 元
本次收據共計: 280 元



3503291051 心森林身心診所 藥品明細收據
【收據遺失，恕不補發】
地址:台中市北屯區遼寧路一段359號 電話:0422472032
《看診醫師》蕭亦伶
姓名:0006751 何
掛費200 自付 50
生日:0671107 47 就診日:1140822 卡序:0012
藥材/治療 劑量 UN 用法 日註 總量

女 身份:健保診 身分證: 401
每日二次 28 56.
錠 1. 錠
FLUPENTIXOL (2HCL) 280 元
本次收據共計: 280 元

院所:3503291051 心森林身心診所 藥品明細收據
【收據遺失，恕不補發】
地址:台中市北屯區遼寧路一段359號 電話:0422472032
《看診醫師》蕭亦伶
姓名:0006751 何
掛費200 自付 50
生日:0671107 47 就診日:1140804 卡序:0009
藥材/治療 劑量 UN 用法 日註 總量

女 身份:健保診 身分證: 401
每日二次 7 14.
錠 1. 錠
FLUPENTIXOL (2HCL) 7 7.
LORAZEPAM 安定文 0 1.
本次收據共計: 250 元



院所:3503291051 心森林身心診所 藥品明細收據
【收據遺失，恕不補發】
地址:台中市北屯區遼寧路一段359號 電話:0422472032
《看診醫師》蕭亦伶
姓名:0006751 何 女 身份:健保診 身分證: 401
掛費200 自付 50 [自費: 200]
生日:0671107 47 就診日:1140919 卡序:0014
藥材/治療 劑量 UN 用法 日註 總量

FLUPENTIXOL (2HCL) 1. 錠 每日二次 28 56.
診斷證明 1. 錠 一天一次 1
本次收據共計: 450 元

